
Commission des patients/ID de configuration _____





| Pos. | 12 mm | Désignation | Problème possible | Solution | Contrôle recommandé, remplacement potentiel* | Remplacement au plus tard après |
|--|----------------|---|-------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Articulation modulaire | | | | | | |
| 1 | SB7049-L0540 | boulon à goupille fendue, court** | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 3 | SF0391-01 | clavette avec goupille | rupture | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 4 | GS1407-040 | rondelle de friction, \emptyset = 14 mm | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 4 | GS1407-045 | | | | | |
| 4 | GS1407-050 | | | | | |
| 4 | GS1407-055 | | | | | |
| 4 | GS1407-060 | | | | | |
| 5 | SF0161-AL | plaque supérieure** | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 6 | SC1404-L08 | vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple** | usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| 7 | SC1404-L08 | vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)** | | | | |
| 1, 5-7 | SF1971-AL | ensemble fonctionnel modularité plug + go*** | perte de fonction- nalité, usure | remplacer | tous les 6 mois | 36 mois |
| Étriers de pied modulaires, ancres modulaires et montants modulaires | | | | | | |
| 8 | BR0807-L020 | douille de guidage | usure | remplacer | tous les 6 mois | 18 mois |
| 9 | voir catalogue | étrier de pied modulaire | usure ou rupture | remplacer | tous les 6 mois | 48 mois |
| 10 | voir catalogue | ancres modulaires et montants modulaires | usure ou rupture | remplacer | tous les 6 mois | au besoin |

^{*} selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient



^{**} fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

^{***} composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément