



Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
<b>Articulation modulaire sans clavettes</b>						
1	SB9669-L0760	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	GS2210-040	rondelle de friction, Ø = 22 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5	GS2210-045					
5	GS2210-050					
5	GS2210-055					
5	GS2210-060					
6	SH0563-3/AL	plaque supérieure**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SH0493-01	piston**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	VE3771-012/26	amortisseur à joint torique**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	GS1108-500	douille de guidage**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10	FE1027-01	ressort de pression**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
11a	VE3771-11/15	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
11c	VE3771-04/10	joint torique pour le blocage de la vis de limitation du mouvement**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
12	SC1405-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
13	SC1405-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
6-13	SH5983-AL	ensemble fonctionnel avec modularité plug + go***	perte de fonctionnalité ou usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois

Commission des patients/ID de configuration \_\_\_\_\_



Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
<b>Mécanismes de ressort</b>						
14	VE3771-08/10	joint torique pour le blocage du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
15	SH5803-15/07	mécanisme de ressort, bleu, normal, liberté de mouvement max. 15°	usure	remplacer		
15	SH5803-15/15	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°	glissement des rondelles Belleville	réaligner les rondelles Belleville à l'aide d'une pince	tous les 6 mois	18 mois
15	SH5803-10/21	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°				
15	SH5803-10/31	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°				
15	SH5803-05/63	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°	bruit du mécanisme de ressort	graisser le mécanisme de ressort avec de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)		
<b>Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires</b>						
16	BR1110-L030	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
17	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
18	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

\* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

\*\* fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

\*\*\* les composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément