



Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB9669-L0710	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	GS2210-040	rondelle de friction, Ø = 22 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS2210-045					
3	GS2210-050					
3	GS2210-055					
3	GS2210-060					
5	FE2836-02	ressort de pression, doré	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6	SF0343-72	boulon	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SF0363-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SF0363-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite				
9	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
10	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires						
11	BR1110-L030	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
12	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
13	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient